



8. Befestigen Sie das Glas mit dem Oberteil der Klemmbefestigung.  
Secure the glass with the upper part of the clamp fixture.




## Schutzverglasung - Set-3042

protection glazing - Set-3042


**1.**  
Kleben Sie das EPDM11111 in das Unterteil  
GT11116ZNR15-UT der Klemmbefestigung.  
Adhere the EPDM11111 in the lower part of the  
clamp fixture GT11116ZNR15-UT.




**2.**  
Kleben Sie die Glashaltepunkte 21000624 auf die  
Flächen vom Unterteil.  
Adhere the glass support pads 21000624 to this  
surfaces of the lower part.




**3.**  
Kleben Sie das EPDM11111 in das Oberteil  
GT11116ZNR15-OT der Klemmbefestigung.  
Adhere the EPDM11111 in the upper part of the  
clamp fixture GT11116ZNR15-OT.



**4.**  
Verschrauben Sie die Unterteile der  
Klemmbefestigung auf das Profil 3042-2VA.  
Fasten the lower part of the  
Clamp fixtures on to the profile 3042-2VA.



**5.**  
Verschrauben Sie das vormontierte Profil mit  
dem Flachstahl 3059-1VA.  
Fasten the pre-assembled profile to the flat sta-  
inless steel profile 3059-1VA.



**6.**  
Kleben Sie die EPDM-Streifen EPDM1163-2MM  
auf den Flachstahl.  
Adhere the EPDM strips EPDM1163-2MM to the  
flat stainless steel profile.



**7.**  
Positionieren Sie das Glas.  
Position the glass.

